


ZONE

Danramil 03/Sempor Pantau Kondisi Waduk Usai Hujan Berhari- Hari

Nurfaizin - KEBUMEN.ZONE.CO.ID

Oct 16, 2022 - 19:53



Kapten Cba Amroni beserta Anggota melaksanakan pemantauan Kondisi Bendungan baik di kantor operasional maupun kondisi di pelimpahan Bendungan Sempor

KEBUMEN - Curah hujan yang melanda hampir seluruh wilayah Kecamatan Sempor mengakibatkan meluapnya sungai-sungai, termasuk didalamnya hulu sungai yang menuju waduk Sempor.

Danramil 03/Sempor Kapten Cba Amroni beserta Anggota melaksanakan pemantauan Kondisi Bendungan baik di kantor operasional maupun kondisi di pelimpahan Bendungan Sempor yang berada di Desa Tunjungseto, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Minggu, (16/10/2022)

Dengan kondisi wilayah Sempor yang rawan bencana, sebagai aparat kewilayahan Kapten Cba Amroni nalurinya tidak akan tenang jika duduk manis di rumah. Dengan mengajak satu orang anggota beliau keliling wilayah Sempor termasuk didalamnya kantor OP Bendungan Sempor.

Waduk Sempor yang menampung sungai dari beberapa desa anantara lain desa Sampang, Desa Kedungwringin dan Desa Sempor mengalami peningkatan kapasitas sehingga dikhawatirkan akan menambah beban dari kekuatan bendungan itu sendiri, oleh karena itu pihak OP pengelola Bendungan Sempor melaksanakan penambahan debit pembuangan ke sungai dibawah yang sebelumnya sudah diberitahukan ke Forkompincam dan warga desa desa di lokasi bawah bendungan.

Petugas OP Waduk Sempor bapak Aan menyampaikan banyak terimakasih atas pantauan dari Danramil Sempor, dengan kehadiran beliau menambah motivasi kami petugas di lapangan apalagi dengan kondisi cuaca yang baru tidak bersahabat.

Dalam kesempatan tersebut Kapten Cba Amroni menyampaikan, " cuaca hujan berhari hari, banyak kejadian bencana di wilayah baik yang longsor maupun adanya tanah bergerak, semoga kondisi waduk baik baik saja sehingga tidak ada bencana berikutnya. Kami hanya menitip pesan agar pengawasan kepada kondisi bendungan secara maksimal, banyak nyawa dibawah sana yang terdampak dengan adanya bendungan Sempor tentunya". Tambah Amroni.

Jurnalis: Pendim 0709/Kebumen